

南原1 折出宅横のカーブ

カーブの見通しが悪く、上から二輪がスピードを出して曲がりきれず事故を起こしたり、止まりきれず下から上がってくる車と接触する等事故が発生。
子どもがこういった事故に巻き込まれる危険性があり心配なので対策を要望。

大きな木を除き、見通しを確保

カーブのガードレール下側切れ目付近にカーブミラーを設置予定



下からカーブの先が見えない



上からの視野

南原2 岡田宅前の積石



岡田さん宅前の道路すぐわきに大きな石がたくさん積んであるため、見通しが悪い。近所の方によると、子どもが乗って遊んでいることもあるため危険に感じる・・・とのご意見あり。

個人所有の物なので現時点で動かすことは難しい。

子ども達にはここで遊ばないように注意喚起をし、危険を回避できるようにする。

